

NABÍDKA NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU

RZ/B	typ	r.v.	ujeto km	poznámka
OV 21-21 5918	Traktorový přívěs sklápěcí	1985	nezjištěno	Díry v bočnicích, koroze ložné plochy, stav šrotu
1T1 4042 70 305	Lada Niva 1,7 – 59 kW	2003	nezjištěno	Nelze nastartovat, celková koroze, styřelé pryžové uložení + hadice, nutná oprava brzd, pneumatiky styřelé.
9T9 8369 72 541	VW Transporter 2,5 TDI-96Kw	2006	246 000	Nepravidelný chod motoru, karosérie zasažena korozí, snížená účinnost tlumičů pérování.
4T47469 74 550	Š. Octavia II Combi 1,6 – 75kW	2008	275 640	Průsak motorového oleje, převodová skříň je poškozená, poškozená autobaterie, koroze podvozku.
4T47529 74 633	Š. Octavia II Combi 1,6 - 75kW	2008	245 198	Zvýšená hlučnost převodovky, snížená účinnost parkovací brzdy, koroze karosérie.
4T47962 74 730	Š. Octavia II Combi 1,6 – 75kW	2008	233 624	Nepravidelný chod motoru, zvýšená spotřeba provozních kapalin, baterie nedrží kapacitu.
4T48264 74 823	Š. Octavia II Combi 1,6 – 75kW	2008	265 957	Únik chladicí kapaliny, baterie nedrží kapacitu, snížená účinnost tlumičů, koroze karosérie.
7T42581 74 825	Š. Octavia II Combi 1,6 – 75kW	2008	290 341	Slabý výkon motoru, únik motorového oleje, mírná kouřivost, koroze kovových částí motoru.
4T49285 75 075	Š. Octavia II 1,8 – 118kW	2008	219 595	Závada motoru, zvýšená spotřeba oleje, vyšší kouřivost, baterie nedrží kapacitu, koroze držáků.
4T49527 75 234	Š. Octavia II Combi 1,6 – 75kW	2008	263 392	Slabý výkon motoru, poškozená převodovka, koroze části nápravy, interiér jeví známky opotřebení.
5T77369 75 245	Š. Octavia II Combi 1,6 – 75kW	2008	149 109	Špatný start, mírný průsak motorového oleje – netěsnost olejové vany, mírná koroze karosérie.
5T77425 75 358	Š. Octavia II Combi 1,6 – 75kW	2008	229 594	Zvýšená spotřeba oleje, vadná převodovka, chybí startér, vadný sekundární kompresor
6T02407 76 427	Š. Octavia II 1,6 – 75kW	2009	241 011	Zvýšená spotřeba motorového oleje, vadná řadičí jednotka, akumulátor má sníženou kapacitu.
6T02538 76 640	Š. Octavia II 1,6 – 75kW	2009	176 351	Slabý výkon motoru, nadměrná spotřeba motorového oleje, interiér je značně opotřebovaný, koroze karosérie.
6T02694 76 919	Š. Octavia II Combi 1,8 – 118kW	2009	184 551	Akumulátor nedrží kapacitu, chybí stěrač pátých dveří, koroze brzdového potrubí, potřhané sedadla.
6T34729 77 641	Š. Octavia II Combi 1,6 – 75kW	2010	218 700	Zvýšená spotřeba motorového oleje, masivní únik chladicí kapaliny, zkorodované výfukové potrubí.
6T35397 77 659	Š. Octavia II Combi 1,6 – 75kW	2010	147 756	Zvýšená spotřeba motorového oleje, nepřesné řazení stupňů rychlosti, poškozená spojka, koroze karosérie.
6T73842 77 774	Š. Octavia II Combi 1,6 – 75kW	2010	130 954	Mírná netěsnost motoru a převodovky, akumulátor nedrží kapacitu, prosezená sedadla.
7T40638 78 581	Š. Octavia II Combi 1,6 – 75kW	2011	126 267	Vozidlo nestartuje, koroze brzdových kotoučů, opotřebovaný interiér.
KO 62-05 155 353	Zetor 5245	1987	nezjištěno	Nelze nastartovat, celková koroze, nutno vyměnit - pneumatiky, pryžových hadic, pístnice atd.
3SU7546 202 239	Š. Superb II 2,0 TDi – 125kW	2010	260 375	Vadná převodovka a spojka, koroze přední kapoty, zašlý lak, opotřebovaný interiér.
9T97519 202 326	Ford Mondeo Combi 2,0 CDTi – 103kW	2007	233 779	Vadná řidičí jednotka ABS, zvýšená kouřivost, slabá autobaterie, koroze výfukového potrubí.
1TC6831 203 072	Hyundai Tucson 1,6 – 130 kW	2017	164 097	Vadné řízení, hlučné rozvody, vadný katalyzátor, snížená kapacita akumulátoru, znečištěný interiér.
1TI0372 204 053	JEEP Compass 2,0 TD – 103kW	2007	179 594	Mírný průsak motorového oleje, počínající koroze podvozku, zadní pr. dveře nelze odemknout klíčem.

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 1. máje 101, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Informace o nepotřebném majetku: Ing. Jiří Burda, tel.: 974 721 614, e-mail: jiri.burda1@pcr.cz