

Navrhovaný majetek, vady

Škoda Octavia II 1.8 TSI - 118 kW

RZ: 2L4 7498

VIN: TMBCK61Z882241764

Počet míst: 5

Barva: Stříbrná

První registrace vozidla v roce 2009

Technická kontrola není platná

Pořizovací cena: 457.144,37 Kč

Nomenklatura: 081 040 011 052

Stav tachometru: 259.625 km



Motor a příslušenství

Motor má nepravidelný chod. Převodovka funkční. Motorový prostor provozně zašpiněný. Akumulátor je bez kapacity.

Karoserie

Karoserie je zašpiněná a provozně opotřebovaná. Na karoserii jsou zbytky lepidla od polepů. Na střeše jsou zaslepené otvory po demontáži služebního vybavení. Koroze obou prahů. Bodová koroze okolo pravých zadních dveří. Koroze pravé přední kliky a předních blatníků. Na pravém předním blatníku a okolo oken se vyskytuje mech.

Interiér

Interiér je opotřebovaný a zašpiněný provozem. Ohmataný volant a řadící páka. V palubní desce jsou otvory po demontáži služebního vybavení. Poškozené, roztrhané přední sedačky. Poškozený pravý zadní reproduktor. Pravá zadní sedačka je poškozená. Znečištěná stropnice. Nefunkční vzpěry zavazadlového prostoru.

Podvozek

Podvozek je funkční. Jeví známky opotřebování vzhledem ke stáří a najetým kilometrům.

Řízení

Řízení je funkční a provozně opotřebované vzhledem ke stáří a najetým kilometrům.

Brzdy

Brzdy jsou funkční. Brzdové kotouče a brzdové obložení jeví známky koroze.

Pneumatiky

4x zimní pneumatiky zn. PIRELLI. Rozměr 195/60 R15. Vzorek - 50 %

4x letní pneumatiky zn. SAVA. Rozměr 195/60 R15. Vzorek - 30 %

Poznámka

K vozidlu jsou 2 klíče.

