

Navrhovaný majetek, vady

Typ: Škoda Octavia II 1.8 TSI - 118 kW

RZ: 3L3 7215

VIN: TMBCK61Z2A2071990

Počet míst: 5

Barva: Modrošedá

První registrace vozidla v roce 2009

Technická kontrola platná

Pořizovací cena: 372.616,00 Kč

Nomenklatura: 081 041 011 074

Stav tachometru: 225.292 km



Motor a příslušenství

Motor s převodovkou je funkční, motorový prostor je velmi zašpiněný a místy se vyskytuje oxidace. Motor má hlučnější chod a je snižena účinnost klimatizace.

Karoserie

Karoserie jeví známky provozního opotřebení. Po obvodu celé karoserie jsou lehké škrábance a oděrky z provozu. Počínající koroze levého zadního blatníku, koroze levého předního blatníku a levého prahu. Poškozené gumové těsnění okolo levého předního světlometu. Počínající a lehká koroze A sloupku. Odlupující se lak v horní části levých předních dveří.

Interiér

Interiér je provozně opotřeбенý a zašpiněný z provozu. Ohmataný volant a řadící páka. V prostoru B sloupku jsou otvory po služebním vybavení. Poškození pravého zadního pásu.

Podvozek

Podvozek je funkční, opotřeбенý vzhledem ke stáří a najetým kilometrům.

Řízení

Řízení je opotřeбенé provozem, ale funkční.

Brzdy

Brzdy jsou opotřeбенé, orezlé brzdové obložení a brzdové kotouče. Plně funkční.

Pneumatiky

4 x letní pneumatiky zn. SAVA Rozměr 195/65 R15. Vzorek - 30%

4 x zimní pneumatiky zn. SAVA Rozměr 195/65 R15. Vzorek - 20%

Poznámka

K vozidlu jsou 2 klíče s DO a povinná výbava je umístěna v zavazadlovém prostoru. Vozidlo má originální autorádio a zámek řadící páky.

