

NABÍDKA NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU

k č.j. KRPZ-61072-8/ČJ-2024-1500MM

Poř. č.	Investiční majetek	Nomenklatura	Sériové číslo	Název	Rok výr.	VIN	najeto km	SPZ	Pořizovací cena v Kč	Stav majetku	STK do
1	10800291	081040012123	#B77197	ŠKODA FABIA II 1,4 - 63 kW	2009	TMBAC65J1A3129753	186 483	3Z5 6602	288 853,00	Převodovka manuální. Palivo Natural. Opotřebení vozidla odpovídá úměrně stáří a počtu najetých km. Karoserie bez výrazného poškození, drobné oděrky a důlky. Chod motoru plynulý, mírný únik motorového oleje. Opotřebení interiéru obvyklé. K vozidlu je druhá sada pneu včetně disků.	21.04.2025
2	10800443	081041011052	#B78453	ŠKODA OCTAVIA II 1,8 - 118 kW	2011	TMBCK61Z1B2137480	176 975	3Z6 5321	458 186,00	Převodovka manuální. Palivo Natural. Opotřebení vozidla odpovídá úměrně stáří a počtu najetých km. Karoserie má díry ve střeše po majáku, odřené 5 dveře. Chod motoru plynulý, nevykazuje žádné defekty. Převodovka funkční. Opotřebení interiéru vyšší než obvyklé, vozidlo užíváno jako policejní. K vozidlu je druhá sada pneu včetně disků.	23.05.2025
3	10800454	081040011515	#B78715	ŠKODA OCTAVIA II 1,6 - 75 kW	2011	TMBDA61Z5B2136761	231 829	3Z6 5378	377 942,00	Převodovka manuální. Palivo Natural. Opotřebení vozidla odpovídá úměrně stáří a počtu najetých km. Karoserie má díry ve střeše po majáku, přední nárazník odřený, PZ dveře odřené, PZ blatník odřený. Chod motoru plynulý. Převodovka funkční. Opotřebení interiéru vyšší než obvyklé, vozidlo užíváno jako policejní. K vozidlu je druhá sada pneu včetně disků.	28.07.2024

Poř. č.	Investiční majetek	Nomenklatura	Sériové číslo	Název	Rok výr.	VIN	najeto km	SPZ	Pořizovací cena v Kč	Stav majetku	STK do
4	10800569	081040011610	#B201527	ŠKODA OCTAVIA III 1,4 - 110 kW	2015	TMBAC7NE4G0092149	254 702	5Z4 3081	473 391,00	Převodovka manuální. Palivo Natural. Opotřebení vozidla odpovídá úměrně stáří a počtu najetých km. Díry ve střeše po demontáži majáků, P.Z. lem blatníku promáčklý. Chod motoru plynulý. Převodovka bez závad. Opotřebení interiéru vyšší než obvyklé, vozidlo užíváno jako policejní. K vozidlu je druhá sada pneu včetně disků.	08.01.2025
5	10800592	081041011148	#B201541	ŠKODA OCTAVIA III 1,8 Combi 4x4 - 132 kW	2015	TMBLD7NE4G0125852	300 912	5Z7 6054	606 616,00	Převodovka automatická. Palivo Natural. Opotřebení vozidla odpovídá úměrně stáří a počtu najetých km. Karoserie má drobné oděrky, ve střeše díry po majáku, L práh promáčklý. Motor je hlučný, klepe, závada na vačkovém hřídeli, silný únik motorového oleje. Převodovka plně funkční. Opotřebení interiéru vyšší než obvyklé, vozidlo užíváno jako policejní. K vozidlu je druhá sada pneu včetně disků.	13.02.2025
6	10800589	081041011148	#B201542	ŠKODA OCTAVIA III 1,8 Combi 4x4 - 132 kW	2015	TMBLD7NE9G0125636	198 886	5Z7 6072	606 616,00	Převodovka automatická. Palivo Natural. Opotřebení vozidla odpovídá úměrně stáří a počtu najetých km. L i P práh deformace, LP dveře oprýskaný lak, ve střeše díry po majáku. Motor chod pravidelný, svítí závada CHEK. Silný únik motorového oleje na straně od rozvodů. Opotřebení interiéru vyšší než obvyklé, vozidlo užíváno jako policejní. K vozidlu je druhá sada pneu včetně disků.	08.02.2024

Poř. č.	Investiční majetek	Nomenklatura	Sériové číslo	Název	Rok výr.	VIN	najeto km	SPZ	Pořizovací cena v Kč	Stav majetku	STK do
7	10800732	081423180021	#B205268	ŠKODA OCTAVIA III 2,0 4x4 - 140kW	2019	TMBLS7NE2L0074870	243 608	5Z9 7985	727 122,50	Převodovka automatická. Palivo Natural. Opotřebení vozidla odpovídá úměrně stáří a počtu najetých km. Karoserie má díry ve střeše po majáku, L práh drobná deformace, P práh koroze. Chod motoru plynulý, svítí diagnostika, závada v okruhu chlazení. Vadná kyslíková sonda č. 2. Převodovka bez závad. Opotřebení interiéru vyšší než obvyklé, vozidlo užíváno jako policejní. K vozidlu je druhá sada pneu včetně disků. Vozidlo <b>vyrobena jako policejní speciál a nelze dále registrovat v RMV. Pouze na náhradní díly.</b>	11.12.2024
8	10800733	081423180021	#B205271	ŠKODA OCTAVIA III Combi 2,0 4x4 - 140kW	2019	TMBLS7NEXL0074700	275 214	5Z9 8034	727 122,50	Převodovka automatická. Palivo Natural. Opotřebení vozidla odpovídá úměrně stáří a počtu najetých km. Karoserie drobné oděrky, ve střeše díry po majáku, přední nárazník - díry po demontáži předního rámu, L práh koroze. Chod motoru plynulý, převodovka plně funkční. Opotřebení interiéru vyšší než obvyklé, vozidlo užíváno jako policejní. K vozidlu je druhá sada pneu včetně disků. Vozidlo <b>vyrobena jako policejní speciál a nelze dále registrovat v RMV. Pouze na náhradní díly.</b>	22.01.2025
									4 265 849,00		

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín

Bližší informace o nepotřebném majetku: paní Marcela Škubalová, tel.: 974 661 635, e-mail: krpz.podatelna@pcr.cz