

NABÍDKA NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU

Příloha k č.j. KRPB-120324-9/ČJ-2024-0600AO

Poř. Číslo	Ev. č. B	RZ	Typ	Rok výr.	Stav km	Stručný popis technického stavu
1	50578	bez r. z.	Malotraktor MT 8 065	1985	nejz.	Motor opotřebovaný, špatné starty, kouřivost, nefunkční spojka. Převodovka hlučná, špatně se řadí, poškozená kola převodovky. Únik oleje z náprav, nefunkční brzdy, hydraulika-vadné hadice, netěsnost čerpadla, pístnic. Elektroinstalace-zkorodovaná kabeláž, světla, vadný akumulátor. Koroze kapotáže, blatníků a rámu.
2	62845	1B48137	Bohemia Trailer VN - 400 vlek pro člun	1996	7058	Opotřebované spojovací zařízení, volné náboje kol nápravy, popraskané a přežené pneumatiky, zkorodovaná kabeláž, chybí zástěrky kol.
3	71713	1B48112	VW Transporter 1,9 TDi - 77 kW	2004	305851	LP, PP podběh známky koroze, P a L práh celková koroze, LP, PP dveře drobné oděrky,LP a LZ dveře drobné oděrky laku, známky koroze, LZ blatník a PZ dveře deformace P a Z nárazník oděrky laku, Motor nepravidelný chod, únik provozních kapalin, nízký výkon. Převodovka hlučná, únik oleje, spojka prokluzuje, volné uložení ramen P nápravy drobné vůle. Výfukové potrubí -celková koroze. Drobné oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
4	73875	9B14119	Audi A8 Long 4,2 - 257 kW	2007	200245	LP, PP, LP, PP, P a L práh koroze, PP, LZ blatník známky koroze v lemu, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky. P a Z nárazník oděrky laku. Motor-únik provozních kapalin. Spojka prokluzuje. Převodovka škube při řazení. Výfukové potrubí celková koroze. a, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
5	76403	6B00897	Š. Octavia II 1,8 - 118 kW	2009	330492	LP, PP, LP, PP, P a L práh známky koroze, PP, LZ blatník známky koroze v lemu, podlaha koroze. LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, známky koroze, P a Z nárazník oděrky laku, Motor-klepe, špatně startuje. Převodovka únik oleje, výfukové potrubí celková koroze, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor. Přemontáž vozidla z nosiče radaru, otvory v palubní desce, přední masce vozidla.

6	200558	1BC6571	VW Transporter 2,0 TDi 132 kW Monitoring POLICIE	2015	421240	LP, PP, LP, PP, P a L práh cirková koroze, PP, LZ blatník známky koroze v lemu, podlaha koroze v zadní části, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, známky koroze, P a Z nárazník oděrky laku. Motor klepe, nutná diagnostika. Vadný akumulátor.
7	201051	1BI8247	Š. Octavia III 1,8 - 132 kW	2015	288715	LP, PP blatník drobné oděrky laku, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze v zadní části, PP, LZ blatník známky koroze v lemu, podlaha známky koroze v zadní části, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, známky koroze, P a Z nárazník oděrky laku, Motor únik provozních kapalin. Převodovka-volná kulisa řadicí páky, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor. Vozidlo přestavěno z vozidla zvláštního určení policejní na osobní automobil sedan. Otvory v palubní desce, přední masce.
8	201052	1BI8254	Š. Octavia III 1,8 - 132 kW	2015	285092	LP, PP blatník drobné oděrky laku, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze v zadní části, PP, LZ blatník známky koroze v lemu, podlaha známky koroze v zadní části, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, známky koroze, P a Z nárazník oděrky laku. Převodovka-únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor. Vozidlo přestavěno z vozidla zvláštního určení policejní na osobní automobil sedan. Otvory v palubní desce, přední masce.

9	201103	1BI8407	Š. Octavia III 1,8 - 132 kW	2016	347134	LP, PP blatník drobné oděrky laku, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze v zadní části, PP, LZ blatník známky koroze v lemu, podlaha známky koroze v zadní části, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, známky koroze, P a Z nárazník oděrky laku, Motor nízké kompresní tlaky, únik provozních kapalin. Převodovka-únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor. Vozidlo přestavěno z vozidla zvláštního určení policejní na osobní automobil sedan. Otvory v palubní desce, přední masce.
10	201104	1BI8413	Š. Octavia III 1,8 - 132 kW	2016	254220	LP, PP blatník oděrky laku, LP, PP podběh známky koroze, PP, LZ blatník známky koroze v lemu, podlaha známky koroze, kapota oděrky , P a Z nárazník oděrky laku. Převodovka únik oleje, proklutuje spojka, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor. Vozidlo přestavěno z vozidla zvláštního určení policejní na osobní automobil sedan. Otvory v palubní desce, přední masce.
11	202054	1BI6535	Š. Octavia III 1,4 - 110 kW	2016	241088	LP, PP podběh známky koroze, PP, LZ blatník známky koroze v lemu, podlaha známky koroze, kapota oděrky , P a Z nárazník oděrky laku, Motor - únik provozních kapalin, klepe. Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Drobné oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor. Vozidlo přestavěno z vozidla zvláštního určení SG policejní na osobní automobil sedan. Otvory v palubní desce, střeše, přední masce, odlepeny polepy POLICIE, čímž je narušen původní lak.

12	202191	1BI6542	Š. Octavia III 1,8 - 132 kW	2015	285062	LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, LP, PP dveře drobné oděrky, LP a LZ dveře drobné oděrky laku, známky koroze, P a Z nárazník oděrky laku, Motor nepravidelný chod, únik provozních kapalin, únik vody z motoru . Převodovka špatně řadí, únik oleje, spojka prokluzuje, volné uložení ramen P nápravy drobné vůle, vadný přední stabilizátor. Výfukové potrubí koroze zadního dílu. Drobné oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor. Vozidlo přestavěno z vozidla zvláštního určení SG policajní na osobní automobil sedan. Otvory v palubní desce, střeše, přední masce, odlepeny polepy POLICIE, čímž je narušen původní lak.
13	PM 1	2BM5353	Jeep Cherokee 2,8 D	2003	153950	Odřeniny karoserie, (přední, zadní nárazník, LP blatník a LP dveře, znečištěný a opotřebovaný interiér. Odpovídá roku výroby a najetým km.
14	PM 2	8T54948	Ford Focus	2005	270373	Celková koroze prahů a podběhů (díry), promáčkliny a odřeniny karoserie. Poničený a značně znečištěný interiér vozidla.
15	PM 3	6Z10167	BMW X 3 2,0 D	2008	265510	Promáčkliny a odřeniny karoserie. Poničený a znečištěný interiér vozidla. Rozbité sklo spolujezdce, ojeté pneumatiky. Po nastartování svítí kontrolka motoru.

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova 24, 611 32 Brno

kontaktní osoba: Mgr. Petr Mareček, tel.: 974 621 244, e-mail: krpb.ao.podatelna@pcr.cz