

NABÍDKA NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU

Příloha č. 1 k č. j. KRPC-68108-1/ČJ-2024-0200AO

Č.	B	RZ	TYP SDP	VIN	Km	Rok v.	Poznámka
1	67 208	ST9371	Ford Transit 130 2,5 D - 73 kW	WF0EXXGBVEXJ23476	81 085	1999	Vozidlo odpovídá stáří, značná koroze karoserie, únik provozních kapalin, poškozený interiér a exteriér po demontáži policejní výbavy. Nutná oprava brzdového systému, nutná výměna všech provozních kapalin, pneu za dobou životnosti.
2	69 117	CBS7023	Cagiva W12.2N1 350	2N1003453	18 855	2000	Vozidlo odpovídá stáří, nutná výměna všech provozních kapalin a pneu. Nutné provedení kompletní servisní prohlídky. UPOZORNĚNÍ: výrobce již nemá prodejní zastoupení v EU a nelze objednat servis ani náhradní díly.
3	71 721	1C32419	VW LT 35 2,5 TDi - 80 kW	WV1ZZZ2DZ5H010221	166 937	2004	Vozidlo odpovídá stáří a počtu najetých KM. Značná koroze karoserie, únik provozních kapalin, snížený výkon motoru. Nutná výměna provozních kapalin a kontrola brzdového systému. Pneu. za hranicí životnosti. Ostatní skupiny odpovídají běžnému opotřebení užitkového vozidla.
4	71 723	1C32432	VW LT 35 2,5 TDi - 80 kW	WV1ZZZ2DZ5H010278	176 010	2004	Vozidlo odpovídá stáří a počtu najetých KM. Značná koroze karoserie, únik provozních kapalin, snížený výkon motoru. Nutná výměna provozních kapalin a kontrola brzdového systému. Pneu. za hranicí životnosti. Ostatní skupiny odpovídají běžnému opotřebení užitkového vozidla.
5	71 728	1C32438	VW LT 35 2,5 TDi - 80 kW	WV1ZZZ2DZ5H009697	176 010	2004	Vozidlo odpovídá stáří a počtu najetých KM. Značná koroze karoserie, únik provozních kapalin, snížený výkon motoru. Nutná výměna provozních kapalin a kontrola brzdového systému. Pneu. za hranicí životnosti. Ostatní skupiny odpovídají běžnému opotřebení užitkového vozidla.

6	74 958	2C80629	Š. Octavia II 1,6 - 75 kW	TMBDA61Z782241391	228 199	2008	Výrazné opotřebení karoserie a interiéru náročností výkonu služby, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba mot. oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech, odpovídá stáří, nutná kontrola elektroinstalace, akumulátor za hranicí životnosti, nutná kontrola chladicího okruhu. Nutná kontrola servo-řízení.
7	74 964	2C80681	Š. Octavia II Combi 1,8 - 118 kW	TMBHK61Z582242537	68 568	2008	Značné provozní oděrky na karoserii, silně znečištěný interiér, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba paliva a oleje, nepravidelný chod motoru, nefunkční alternátor, značné vůle v podvozkové části, koroze výfukového systému, nutná kontrola brzd. Stav odpovídá náročnosti provozu ve výkonu služby.
8	74 967	2C80694	Š. Octavia II Combi 1,8 - 118 kW	TMBHK61Z882241107	211 097	2008	Karoserie za hranicí životnosti. Interiér poškozený po demontáži policejní výbavy (demontáž radaru) , značná koroze, silně znečištěný a opotřebený interiér provozem, nutná výměna alternátoru, kontrola brzdového systému. Nutná kontrola chladicího systému a klimatizace. Značné vůle v podvozkové části. Vozidlo za hranicí životnosti. Vozidlo sloužilo k výcviku - PIT manévr.
9	75 111	2C80942	Š. Octavia II 1,8 - 118 kW	TMBCK61Z982242194	149 734	2008	Značné opotřebení karoserie provozem při výkonu služby, silně znečištěný interiér, prosezená sedadla, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba mot. oleje, snížený výkon motoru, vůle v podvozkových částech. Nutná kontrola spojky a převodovky, akumulátor nefunkční, koroze karoserie.
10	75 202	5C08079	Š. Octavia II 1,8 - 118 kW	TMBCK61Z382234320	151 315	2008	Karoserie opotřebená provozem výkonu služby, stopy po demontáži policejní výbavy, prosezené sedadlo řidiče, zvýšená spotřeba mot. oleje, snížený výkon motoru, vůle v podvozkových částech, spojka na hranici životnosti, akumulátor nefunkční, koroze karoserie.

11	75 206	2C81035	Š. Octavia II 1,8 - 118 kW	TMBCK61Z582237140	99 841	2008	Karoserie za hranicí životnosti, interiér po demontáži policejní výbavy, značná koroze, silně znečištěný a opotřeбенý interiér provozem, nutná výměna akumulátoru, kontrola brzdového systému. Nutná kontrola chladicího systému a klimatizace. Značné vůle v podvozkové části. Vozidlo za hranicí životnosti. Vozidlo sloužilo k výcviku - PIT manévr.
12	75 209	2C81053	Š. Octavia II Combi 1,6 - 75 kW	TMBJA61Z182235850	193 420	2008	Výrazné opotřebení karoserie (za hranicí životnosti) a interiéru, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba mot. oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech, nutná kontrola elektroinstalace, akumulátor za hranicí životnosti. Vozidlo celkově za hranicí životnosti. Vozidlo sloužilo k výcviku - PIT manévr.
13	75 582	4C31659	Š. Octavia II 1,8 - 118 kW	TMBCK61Z982241112	81 214	2008	Značné provozní oděrky na karoserii, silně znečištěný interiér, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba paliva a oleje, nefunkční alternátor, značné vůle v podvozkové části, koroze výfukového systému, nutná kontrola brzd. Stav odpovídá náročnosti provozu ve výkonu služby.
14	76 758	4C32159	Š. Octavia II 1,6 - 75 kW	TMBDA61Z6A2044542	87 073	2009	Karoserie- značná koroze, silně znečištěný a opotřeбенý interiér provozem, prosezené sedadlo řidiče, nutná výměna alternátoru, kontrola brzdového systému. Nutná kontrola chladicího systému a klimatizace. Značné vůle v podvozkové části.
15	77 867	4C53539	Š. Octavia II 1,8 - 118 kW	TMBCK61Z7B2015805	100 641	2010	Značné opotřebení karoserie provozem při výkonu služby, silně znečištěný interiér, prosezená sedadla, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba mot. oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech. Nutná kontrola spojky a převodovky, akumulátor nefunkční, koroze karoserie. Nutná výměna pneu.

16	77 872	4C53558	Š. Octavia II Combi 1,6 - 75 kW	TMBJA61Z7B2021940	173 099	2010	Značné provozní oděrky na karoserii, silně znečištěný interiér, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba paliva a oleje, nefunkční alternátor, značné vůle v podvozkové části, koroze výfukového systému, nutná kontrola brzd. Stav odpovídá náročnosti provozu ve výkonu služby.
17	77 874	4C53567	Š. Octavia II Combi 1,6 - 75 kW	TMBJA61Z5B2022908	155 686	2010	Známky výrazného opotřebení náročným výkonem služby, stopy po demontáži policejní výbavy, prosezené přední sedadla, zvýšená spotřeba mot. oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech, spojka- odpovídá stáří a ujetým km, podřené přední okno, pneu - nutná výměna.
18	77 878	4C53584	Š. Octavia II Combi 1,8 - 118 kW	TMBHK61Z3B2013586	140 338	2010	Výrazné opotřebení karoserie a interiéru, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba mot. oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech odpovídá stáří a počtu ujetých km, nutná kontrola elektroinstalace, akumulátor za hranicí životnost. Pneu. za hranicí životnosti.
19	77 887	4C53632	Š. Octavia II 1,6 - 75 kW	TMBDA61Z2B2020983	201 729	2010	Značné provozní oděrky na karoserii, silně znečištěný interiér, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba paliva a oleje, nefunkční alternátor, značné vůle v podvozkové části, koroze výfukového systému, nutná kontrola brzd. Stav odpovídá náročnosti provozu ve výkonu služby. Značná netěsnost motoru.
20	78 680	5C08546	Š. Octavia II 1,6 - 75 kW	TMBDA61Z5B2137098	197 191	2011	Karoserie poškozená po demontáži policejní výbavy, značná koroze, silně znečištěný a opotřeбенý interiér provozem, nutná výměna alternátoru, kontrola brzdového systému. Nutná kontrola chladicího systému a klimatizace. Značné vůle v podvozkové části. Závada airbagu.

21	78 682	5C08569	Š. Octavia II Combi 1,6 - 75 kW	TMBJA61Z1B2138526	211 838	2011	Značné opotřebení karoserie provozem při výkonu služby, silně znečištěný interiér, prosezená sedadla, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba mot. oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech. Nutná kontrola spojky a převodovky, akumulátor nefunkční, koroze karoserie. Nutná výměna pneu.
22	79 007	5C41046	Opel Insignia SW 2,0 - 162 kW	W0LGT8ED9D1028703	146 984	2013	Značné opotřebení provozem, prosezené sedadlo řidiče, zvýšená spotřeba mot. oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech, spojka na hranici životnosti, akumulátor nefunkční, koroze karoserie. Velmi značný únik oleje z motoru - nelze vozidlo převážet po vlastní ose.
23	200 683	6C34836	Hyundai iX35 2,0 - 122 kW 4x4	TMAJT81FCFJ787326	93 886	2015	Známky výrazného opotřebení, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba mot. oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech, spojka - odpovídá stáří a ujetým km, pneu - nutná výměna. Nefunkční systém Star-Stop.
24	201 057	7C47168	Š. Octavia 1,8 - 132 kW 4x4 DSG - radar	TMBCD7NE0G0057212	186 002	2016	Výrazné opotřebení karoserie a interiéru, stopy po demontáži policejní výbavy (demontáž radaru), zvýšená spotřeba mot. oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech, odpovídá stáří, nutná kontrola elektroinstalace, akumulátor za hranicí životnosti. Motor běží v nouzovém režimu + vadná převodovka.
25	201 108	7C47571	Š. Octavia 1,8 - 132 kW 4x4 DSG - radar	TMBCD7NE1G0193493	189 735	2016	Značné provozní oděrky na karoserii, silně znečištěný interiér, stopy po demontáži policejní výbavy (demontáž radaru), zvýšená spotřeba paliva a oleje, nefunkční alternátor, závada v elektroinstalaci, značné vůle v podvozkové části, koroze výfukového systému, nutná kontrola brzd. Stav odpovídá náročnosti provozu ve výkonu služby. Poškozený motor + převodovka, vadný diferenciál zadní nápravy.

26	201 179	7C16783	Š. Octavia III 1,4 - 110 kW	TMBAC7NE6G0089107	110 640	2015	Vozidlo po totální dopravní nehodě. Karoserie dále poškozená po demontáži policejní výbavy, silně znečištěný a opotřebený interiér.
27	201 180	7C16785	Š. Octavia III 1,4 - 110 kW	TMBAC7NE9G0089103	194 157	2015	Značné opotřebení karoserie provozem při výkonu služby, silně znečištěný interiér, prosezená sedadla, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba mot. oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech. Nutná kontrola spojky a převodovky, akumulátor nefunkční, koroze karoserie. Nutná výměna pneu.
28	201 684	7C26200	Š. Octavia III 1,4 - 110 kW	TMBAC7NE3G0097438	172 587	2015	Vozidlo nese známky zvýšeného opotřebení náročným provozem při výkonu služby, silně znečištěný interiér, prosezená sedadla, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba mot. oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech. Akumulátor nefunkční, koroze karoserie. Motor má nepravidelný chod.
29	201 686	7C26203	Š. Octavia III 1,4 - 110 kW	TMBAC7NE6G0099670	288 400	2015	Značné opotřebení provozem, stopy po demontáži policejní výbavy, prosezené sedadlo řidiče, zvýšená spotřeba mot. oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech, spojka na hranici životnosti, akumulátor nefunkční, koroze karoserie. Motor nelze nastartovat.
30	201 688	7C26205	Š. Octavia III 1,4 - 110 kW	TMBAC7NE6G0099152	161 478	2015	Známky výrazného opotřebení, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba mot. oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech, spojka- odpovídá stáří a ujetým km, podřené přední okno, pneu - nutná výměna. Nefunkční systém Star-Stop.
31	201 689	7C26206	Š. Octavia III 1,4 - 110 kW	TMBAC7NE4G0098405	186 770	2015	Známky výrazného opotřebení náročným výkonem služby, stopy po demontáži policejní výbavy, prosezené přední sedadla, zvýšená spotřeba mot. oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech, spojka- odpovídá stáří a ujetým km, podřené přední okno, pneu - nutná výměna. Nefunkční stahování PP okna.

32	201 690	7C26207	Š. Octavia III 1,4 - 110 kW	TMBAC7NEXG0100092	193 311	2015	Značné opotřebení karoserie provozem při výkonu služby, silně znečištěný interiér, prosezená sedadla, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba mot. oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech. Nutná kontrola spojky a převodovky, akumulátor nefunkční, koroze karoserie. Nutná kontrola brzdového systému.
33	201 691	7C26208	Š. Octavia III Combi 1,4 - 110 kW	TMBJC7NE0G0096375	169 574	2015	Vozidlo po dopravní nehodě , na základě znaleckého posudku není ekonomické vozidlo opravovat. Karoserie dále poškozená po demontáži policejní výbavy. Interiér - poškozen dopravní nehodou -vystřelené všechny airbagy + provedená demontáž policejní výbavy.
34	202 136	7C47278	Š. Octavia III Combi 1,8 - 132 kW	TMBJD7NE3G0113103	186 688	2016	Karoserie a interiér poškozený po demontáži policejní výbavy, značná koroze, silně znečištěný a opotřeбенý interiér provozem, nutná výměna alternátoru, kontrola brzdového systému. Nutná kontrola chladícího systému a klimatizace. Značné vůle v podvozkové části. Závada airbagu.
35	202 137	7C47264	Š. Octavia III Combi 1,8 - 132 kW	TMBJD7NE6G0113998	168 000	2016	Značné opotřebení karoserie provozem při výkonu služby, silně znečištěný interiér, prosezená sedadla, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba mot. oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech. Nutná kontrola spojky a převodovky, akumulátor nefunkční, koroze karoserie. Nutná výměna pneu.
36	202 141	7C47163	Š. Octavia III Combi 1,8 - 132 kW DSG 4x4	TMBLD7NE8G0115468	216 277	2016	Výrazné opotřebení provozem, stopy po demontáži policejní výbavy, prosezené sedadlo řidiče, zvýšená spotřeba mot. oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech, spojka na hranici životnosti, akumulátor nefunkční, koroze karoserie. Klepe motor.

37	202 142	7C47046	Š. Octavia III 1,8 - 132 kW	TMBAD7NE5G0124734	173 557	2016	Známky výrazného opotřebení, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba mot. oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech, spojka - odpovídá stáří a ujetým km, podřené přední okno, pneu - nutná výměna. Nefukční klimatizace.
38	202 143	7C46963	Š. Octavia III 1,8 - 132 kW	TMBAD7NE9G0125028	186 473	2016	Výrazné opotřebení karoserie a interiéru, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba mot. oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech, odpovídá stáří, nutná kontrola elektroinstalace, akumulátor za hranicí životnosti. Motor běží v nouzovém režimu.
39	202 144	7C46953	Š. Octavia III 1,8 - 132 kW	TMBAD7NE9G0125076	222 270	2016	Značné provozní oděrky na karoserii, silně znečištěný interiér, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba paliva a oleje, nefunkční alternátor, závada v elektroinstalaci, značné vůle v podvozkové části, koroze výfukového systému, nutná kontrola brzd. Stav odpovídá náročnosti provozu ve výkonu služby.
40	202 147	7C47062	Š. Octavia III 1,8 - 132 kW 4x4 DSG	TMBCD7NE9G0127208	360 655	2016	Karoserie a interiér poškozený po demontáži policejní výbavy, značná koroze, silně znečištěný a opotřebený interiér provozem, prosezené sedačky, nutná výměna alternátoru, kontrola brzdového systému. Nutná kontrola chladicího systému a klimatizace. Značné vůle v podvozkové části. Koroze výfukového systému. Vozidlo celkově za hranicí životnosti.
41	202 443	4C5146	BMW F 800 GT	WB10B5304HZ743266	14 120	2017	Motocykl poškozený po dopravní nehodě - neopravené. Dále je karoserie poškozená po demontáži policejní výbavy. Motocykl je jednomístný.

42	203 333	7C48127	Š.Rapid SB 1.2-81kW	TMBEB6NH1H4546327	96 031	2017	Značné opotřebení karoserie provozem při výkonu služby, silně znečištěný interiér, prosezená sedadla, zvýšená spotřeba mot. oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech. Nutná kontrola spojky a převodovky, akumulátor nefunkční, počínající koroze karoserie. Nutná výměna pneu.
43	203 338	7C48235	Š. Fabia III 1,2 - 81 kW	TMBEN6NJ5HZ186492	71 025	2017	Značné provozní oděrky na karoserii, silně znečištěný interiér, zvýšená spotřeba paliva a oleje, nefunkční akumulátor, značné vůle v podvozkové části, koroze výfukového systému, nutná kontrola brzd. Poškrábané přední okno.
44	203 607	7C48865	Š. Superb III 2,0 - 206 kW 4x4 - radar	TMBCE7NP5J7543074	331 127	2018	Výrazné opotřebení karoserie a interiéru, stopy po demontáži policejní výbavy (demontáž radaru), zvýšená spotřeba mot. oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech, odpovídá stáří, nutná kontrola elektroinstalace, akumulátor za hranicí životnosti. Motor únik oleje + běží v nouzovém režimu.
45	203 728	7C48437	Hyundai Tucson 1,6 - 130 kW 4x4 automat	TMAJ2812HJJ543458	91 583	2017	Značné opotřebení karoserie provozem při výkonu služby, silně znečištěný interiér, prosezená sedadla, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba mot. oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech. Nutná kontrola spojky a převodovky, akumulátor nefunkční, koroze karoserie. Nutná výměna pneu.
46	203 729	7C48445	Hyundai Tucson 1,6 - 130 kW 4x4 automat	TMAJ2812HJJ550814	84 819	2017	Značné provozní oděrky na karoserii, silně znečištěný interiér, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba paliva a oleje, nefunkční alternátor, značné vůle v podvozkové části, koroze výfukového systému, nutná kontrola brzd. Stav odpovídá náročnosti provozu ve výkonu služby. Porucha motoru - motor klepe - neschopen jízdy.

47	203 730	7C48516	Hyundai Tucson 1,6 - 130 kW 4x4 automat	TMAJ2812HJJ550815	114 741	2017	Karoserie poškozená po demontáži policejní výbavy, značná koroze, silně znečištěný a opotřeбенý interiér provozem. Vozidlo vytopeno za jízdy - poškozené všechny části vozidla. Nelze nastartovat.
48	203 731	7C48523	Hyundai Tucson 1,6 - 130 kW 4x4 automat	TMAJ2812HJJ550816	211 381	2017	Značné opotřebení karoserie provozem při výkonu služby, silně znečištěný interiér, prosezená sedadla, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba mot. oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech. Nutná kontrola spojky a převodovky, akumulátor nefunkční, koroze karoserie.
49	Vozidlo propadlé státu	7C26251	BMW X5	WBAFF01010L207774	404 704	2008	Motor nelze nastartovat, nefunkční akumulátor, elektroinstalace – nelze provést kontrolu, únik chladicí kapaliny, motorového oleje a oleje z převodovky - nutná výměna provozních kapalin. Kontrola rozvodů motoru. Počáteční koroze, zejména prahů a podběhů. Celkový stav odpovídá stáří a ujetým km. Zečištěná sedadla a čalounění. Podvozek – celková počáteční koroze, vůle v nápravách, koroze výfukového potrubí. Stav odpovídá stáří a počtu ujetým km.
50	Vozidlo propadlé státu	8C04932	Seat Ibiza	VSSZZZ6LZ4R204516	176 987	2004	Motor nelze nastartovat, nefunkční akumulátor, elektroinstalace – nelze provést kontrolu, únik chladicí kapaliny, motorového oleje. Značná koroze celého vozu, zejména prahů a podběhů. Celkový stav odpovídá stáří a ujetým km. Poškozený levý zadní bok, zadní nárazník prasklý – část chybí. Poškozené levé zadní světlo. Interiér – znečištěná sedadla a čalounění. Demontované zadní sedadlo – umístěné v kufru vozidla. Podvozek – celková značná koroze, vůle v nápravách, koroze výfukového potrubí. Stav odpovídá stáří a počtu ujetým km.

51	Vozidlo propadlé státu	2BE7116	Škoda Octavia	TMBEF61Z4A2011044	217 785	2009	Motor původní, akumulátor kapacita 50%, elektroinstalace- namontované neoriginál příslušenství / přídavné budíky v A sloupku /, únik chladicí kapaliny, motorového oleje. Počínající koroze celého vozu, zejména prahů a podběhů. Celkový stav odpovídá stáří a ujetým km. Poškozený přední nárazník, levý zadní bok + práh, levé přední a zadní dveře. Znečištěná sedadla a čalounění. Podvozek – celková koroze, vůle v nápravách, koroze výfukového potrubí. Stav odpovídá stáří a počtu ujetým km.
52	Vozidlo propadlé státu	bez RZ	Škoda Octavia	TMBJJ21Z298012420	248 411	2009	Motor nelze nastartovat, nefunkční akumulátor, elektroinstalace – nelze provést kontrolu, únik chladicí kapaliny, motorového oleje a oleje z převodovky. Počáteční koroze celého vozu, zejména koroze prahů, podběhů. Nelze otevřít páté dveře. Podvozek – celková koroze, vůle v nápravách, koroze výfukového potrubí. Vozidlo nelze uvést do provozu – není registrováno v ČR.
53	Vozidlo propadlé státu	bez RZ	EcoWhell GR25	elektrokoloběžka	nezjištěno	nezjištěno	Motor – nelze ověřit funkčnost (nelze uvést do chodu), nefunkční akumulátor a elektroinstalace – nelze provést kontrolu chybí části konstrukce. Celkové značné poškození – poškozené plasty, poškozený - zadní blatník přední blatník, nosič s plastovým kufrem. Chybí páčka přední brzdy, pravá stupačka. Demontovaná zpětná zrcátka. Celková koroze a neodborné úpravy.
54	Vozidlo propadlé státu	9C39453	SAAB 9-5	YS3EF48E813022560	275 372	2001	Motor původní – nelze nastartovat, akumulátor – nefunkční, elektroinstalace – bez známek poškození, převodovka původní. Karoserie značně opotřebena provozem – silná koroze zadních blatníků, lak místy poškozen. Stav odpovídá stáří. Interiér – nadměrně opotřebený provozem – poškozená sedačka řidiče. Vozidlo po dopravní nehodě – zajištěno mimo pozemní komunikaci (vytaženo z vypuštěného rybníka).

55	Vozidlo propadlé státu	bez RZ	MOTO nezjištěné značky	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	Nelze ověřit funkčnost (nelze uvést do chodu), nefunkční akumulátor, elektroinstalace – nelze provést kontrolu chybí části konstrukce. Karosérie – složena z různých dílů motocyklů. Vozidlo není možné uvést do provozu, jelikož není evidováno v ČR.
56	Vozidlo propadlé státu dle ust. § 59/2017 Sb.	8C02280	VW Bora	WVWZZZ1JZ3D007544	284 719	2002	Motor původní, akumulátor - nefunkční, elektroinstalace- nelze provést kontrolu, únik chladicí kapaliny, motorového oleje. Demontován org. přívod vzduchu včetně filtru a nahrazen neoriginálním dílem. Značná koroze celého vozu, zejména prahů a podběhů. Celkový stav odpovídá stáří a ujetým km. Poškozený přední pravý blatník a zadní nárazník. Silně znečištěná sedadla a čalounění. Celková koroze, vůle v nápravách, koroze výfukového potrubí. Stav odpovídá stáří a počtu ujetým km.
57	Vozidlo propadlé státu dle ust. § 59/2017 Sb.	9C29489	AUDI A6 Allroad Quattro	WAUZZZ4F97N064970	326 341	2006	Motor původní, akumulátor – snížená kapacita na 10%, elektroinstalace – bez známek poškození, převodovka původní. Značně poškozená pravá strana vozidla - vyměněný PP blatník (jiná barva), poškozený přední nárazník, chybí ostřikovač světlometů, jiná barva zadního nárazníku, po celém obvodu karoserie oděrky. Ostatní části karoserie odpovídají počtu ujetých kilometrů a stáří vozidla. Nefunkční měchy zadní nápravy a přední nápravy, ostatní odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů.

58	Vozidlo propadlé státu dle ust. § 59/2017 Sb.	4C78525	Fiat Dobló	ZFA22300005635876	251 273	2009	Motor původní – obtížný start, poškozená spínací skříňka, akumulátor – nefunkční, elektroinstalace – bez známek poškození, převodovka původní. Karoserie po dopravní nehodě (poškozený PP blatník, PP světlomet, PP nadkolý, PP dveře, PZ dveře, pravé venkovní zrcátko, PZ blatník, přední nárazník, chybí PP mlhovka. Značná koroze celé karoserie, zejména prahů a zadních dveří). Interiér – nadměrně opotřeбенý provozem – poškozená sedačka řidiče.
59	Vozidlo propadlé státu	3AU9217	BMW X5	WBAFF01030L219019	195 901	2009	Motor původní – obtížný start za pomoci náhradního zdroje , akumulátor – nefunkční, elektroinstalace – nelze provést kontrolu, svítí kontrolka závady motoru, převodovka původní. Karoserie - oděrky po celém obvodu, poškozený PZ světlomet. Počáteční koroze celé karoserie. Interiér – nadměrně opotřeбенý. Celkový stav odpovídá stáří a počtu ujetých KM.
CELKEM							

Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje, Lannova 26, 370 74 České Budějovice

Kontaktní osoba: pan Petr Zikmund, tel.: 974 221 603, e-mail: petr.zikmund2@pcr.cz