

NABÍDKA NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU

Příloha k č. j.: KRPL-53223-4/ČJ-2024-1800AO

Technický popis majetku, vady				
PHM: Diesel	Nomenklatura: 081 081 150 002	Barva: Stříbrná metalíza		
Typ: Renault Trafic		Druh: M - Mikrobus	Stav paliva : 1/2	
RZ: 3L4 4986		Obsah válců: 2464 cm3	VIN: VF1JLBVBSBY363766	Počet míst: 9
Pořizovací cena: 587.544,00 Kč		První registrace v roce 2010		TP: UE 104759
Stav tachometru: 135.414 km		Technická kontrola do 09/2024		ORV: UBA 126725
Plní emisní stupeň „EURO“ 4 - bez poplatku za převod na nového majitele.				

Motor a příslušenství

Motor s převodovkou je funkční. Běžně provozně opotřebený. Svítí kontrolka ABS , ESP a servisu. Akumulátor se sníženou kapacitou.

Karoserie

Karoserie je provozně zašpiněná a opotřebená. Lehce promáčknuté dveře zavazadlového prostoru. Odřený přední nárazník v pravé dolní části. Orezlé disky kol.

Interiér

Interiér je opotřebený a zašpiněný provozem. Ohmataný volant a řadící páka. V přístrojové desce jsou otvory po demontáži služebního vybavení.

Podvozek

Podvozek je funkční. Pohledově jeví známky koroze. Opotřebení vzhledem ke stáří a najetým kilometrům.

Řízení

Řízení je funkční a provozně opotřebené vzhledem ke stáří a najetým kilometrům.

Brzdy

Brzdy jsou funkční. Brzdové kotouče a brzdové obložení je pohledově orezlé.

Pneumatiky

4x zimní pneumatiky zn. SAVA. Rozměr 215/65 R16C. Vzorek - 30 %

Poznámka

K vozidlu jsou dva klíče a povinná výbava. Technická kontrola je platná.

Příloha k č. j.: KRPL-53338-4/Č-2024-1800AO

Technický popis majetku, vady				
PHM: Diesel	Nomenklatura: 081 041 014 002	Barva: Stříbrná		B 78432
Typ: Škoda Yeti		Druh: Kombi	Stav paliva : 3/4	
RZ: 3L4 5871		Obsah válců: 1968 cm3	VIN: TMBLD45L6B6037310	Počet míst: 5
Pořizovací cena: 606 000,00 Kč		Datum první registrace: 2011		TP: UM 754658
Stav tachometru: 231.441 KM		Technická kontrola : 03/2024		ORV: UAG 901985
Plní emisní stupeň „EURO“ 4 - bez poplatku za převod na nového majitele.				

Motor a příslušenství

Motor s převodovkou je funkční. Jeví známky opotřebení. Zašpiněný motorový prostor s lokální exidací. Vadný akumulátor bez kapacity.

Karoserie

Karoserie je provozně opotřebená a zašpiněná. Zašlý lak, zbytky lepidla po odejmutí polepů. Na střeše jsou otvory po demontáži služebního vybavení. Vozidlo je celkově velmi orezlé. Koroze obou prahů a všech

blatníků. Koroze hran předních dveří, koroze okolo osvětlení RZ. Chybí kus plastu v přední části hagusu na pravé straně. Vzpěry zavazadlového prostoru jsou vadné (kufr nedrží otevřený).

Interiér

Interiér je opotřebený a zašpiněný z provozu. V palubní desce jsou otvory po demontáži služebního vybavení. Prosezelá přední sedadla. Poškozené a roztrhané bočnice předních sedadel. Koroze uchycení předních sedaček. Ohmataný volant a řadící páka. Zašpiněná stropnice.

Podvozek

Vozidlo má prasknuté přední pružiny a vadné tlumiče. Za jízdy působí nestabilně.

Řízení

Řízení je funkční a provozně opotřebené vzhledem ke stáří a najetým kilometrům.

Brzdy

Brzdy jsou opotřebené, ale funkční. Brzdové kotouče a brzdíče jsou pohledově zkorodované.

Pneumatiky

4x zimní pneumatiky zn. SAVA. Rozměr 215/60 R15. Vzorek - 40%

3x zimní pneumatiky zn. DUNLOP. Rozměr 205/55 R16. Vzorek - 60% + 1x disk R16 bez pneu.

Poznámka

K vozidlu jsou dva klíče. Vozidlo nemá platnou technickou kontrolu (do 22.03.2024).

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Nám. Dr. E. Beneše 584/24, 460 32 Liberec

Kontaktní osoby: paní Marie Krykorková, tel.: 974 461 477, pro sjednání prohlídky nebo podání bližších informací pan Bc. Jiří Pavlů, te.: 974 461 244, nebo e-mail:

krpl.podatelna@pcr.cz, dále možno využít datovou schránku: [vsmhvp9](#)