

## NABÍDKA NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU

	B	RZ	Název nomenklatury	Barva	Km	Rok v.	Inv. Číslo	Popis/technický stav
1.	73633	5S56107	Š. Octavia II Combi 1,6 – 75 kW	BÍLÁ	335784	2006	10802141	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koróze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koróze podvozku, řízení běžně opotřeбенé. Brzdy odpovídají stáří a počtu najetých km. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný
2.	73733	5S56178	Š. Octavia II Combi 1,6 – 75 kW	BÍLÁ	275612	2006	10802150	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koróze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koróze podvozku, řízení běžně opotřeбенé. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.
3.	73792	5S56237	Ford Transit 300S 2,2 TD – 81 kW	BÍLÁ	252080	2006	10802156	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Neprošel emisní kontrolou, nutná výměna katalyzátoru. Silná koróze karosérie, prahů, blatníků dveří, má vliv na celkovou tuhost karoserie. Koróze podvozku, řízení funkční. Vzhledem k najetým km nelze vyloučit netěsnosti opotřebovaného rozvodu brzdové kapaliny, celkově opotřebovaný brzdový systém vozidla. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný.
4.	73939	AKE9768	Š. Octavia 2,0 – 85 kW	ŠEDÁ METALÍZA	355543	1999	10802191	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koróze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koróze podvozku, řízení běžně opotřeбенé. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný.
5.	74350	5S57384	Š. Octavia II Combi 1,6 – 75 kW	POLICIE - STŘÍBRNÁ	270326	2008	10802238	Průnik oleje do spalovacího prostoru – nutná výměna pístů, pístních kroužků, těsnění pod hlavou, šroubů hlavy, hydraulických zvedátek, včetně rovnání hlavy motoru a výměny těsnění sání a výfuku. Výměna rozvodů, včetně vodní pumpy a chl. směsi s odvzdušněním chl. systému. Výměna zaolejovaných svíček a zapalovacích kabelů. Výměna oleje a olejového filtru, výměna těsnění pod škrtkí klapkou. Koróze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koróze podvozku, oprava převodovky (špatně řadí 2. stupeň). Předběžná cena opravy výše uvedeného cca 67 000,- Kč. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.
6.	74475	6S03910	Š. Octavia II 1,6 – 75 kW	POLICIE - STŘÍBRNÁ	402917	2008	10802245	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koróze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koróze podvozku, řízení běžně opotřeбенé. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km. Interiér vozidla je zašlý,

								vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.
7.	74478	6S03864	Š. Octavia II 1.6 – 75 kW	POLICIE - STŘÍBRNÁ	303070	2008	10802248	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koróze karosérie, matný a poškrábaný lak. Interiér místy zašlý a vybledlý. Koróze podvozku. Vůle ve skříní řízení. Vzhledem k najetým km nelze vyloučit netěsnosti opotřebovaného rozvodu brzdové kapaliny, brzdový systém vozidla je celkově opotřebovaný. Vozidlo překračuje limity životnosti.
8.	74480	6S03871	Š. Octavia II 1.6 – 75 kW	POLICIE - STŘÍBRNÁ	256600	2008	10802250	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koróze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koróze podvozku, řízení běžně opotřebované. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.
9.	74482	6S03927	Š. Octavia II 1.6 – 75 kW	POLICIE - STŘÍBRNÁ	391699	2008	10802252	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje, časté dolévání motorového oleje. Koróze podběhů, prahů, matný a poškrábaný lak. Zkorodované nosné části nápravy vozidla, prasklé pružiny (nutná oprava). Řízení běžně opotřebované. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.
10.	74483	6S03941	Š. Octavia II 1.6 – 75 kW	POLICIE - STŘÍBRNÁ	488848	2008	10802253	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koróze karosérie, matný a poškrábaný lak. Interiér celkově zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Koróze podvozku. Řízení a brzdy jsou opotřebované, odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.
11.	74548	6S03962	Š. Octavia II 1.6 – 75 kW	POLICIE - STŘÍBRNÁ	275423	2008	10802257	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje, nepravidelný chod motoru, kouřivost, menší výkon. Koróze karosérie, matný a poškrábaný lak. Zkorodované části podvozku – brzdíče, opotřebované brzdy jako celek. Řízení funkční – odpovídá stáří vozidla a počtu najetých km. Interiér vozidla je silně opotřebovaný, výplně dveří jsou poškozené. Vzhledem k najetým km nelze vyloučit netěsnosti opotřebovaného rozvodu brzdové kapaliny, celkově opotřebovaný brzdový systém vozidla.
12.	74767	6S04031	Š. Octavia II Combi 1,6 – 75 kW	ŠEDÁ PASTELOVÁ METALÍZA	276204	2008	10802261	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koróze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koróze podvozku, u řízení poškozené řazení rychlostních stupňů. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.
13.	74887	8S66035	Š. Octavia II 1,8 – 118 kW	POLICIE - STŘÍBRNÁ	178007	2008	10802293	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koróze karosérie, matný a poškrábaný lak. Nosné části podvozku zkorodované, ramena popraskané manžety, řízení běžně opotřebované. Vzhledem k najetým km nelze vyloučit netěsnosti opotřebovaného rozvodu brzdové kapaliny, celkově opotřebovaný brzdový systém vozidla. Interiér

								vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný.
14.	74888	6S25942	Š. Octavia II 1,8 – 118 kW	POLICIE - STŘÍBRNÁ	335337	2008	10802294	Motor nemaže – malý tlak oleje. Nutná generálka motoru, cena cca 150 000,- Kč. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení běžně opotřebené, brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný.
15.	74979	6S26097	Š. Octavia II 1,6 – 75 kW	ŠEDÁ PASTELOVÁ METALÍZA	281930	2008	10802310	Silně opotřebovaný motor, hůře startuje, zjištěn únik oleje z motoru, nepravidelný chod motoru. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení běžně opotřebené, brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný.
16.	74981	8S42681	Š. Octavia II 1,6 – 75 kW	POLICIE - STŘÍBRNÁ	309408	2008	10802312	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje, nepravidelný chod motoru, kouřivost, menší výkon. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, vůle ve skříni řízení. Vzhledem k najetým km nelze vyloučit netěsnosti opotřebovaného rozvodu brzdové kapaliny, celkově opotřebovaný brzdový systém. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný.
17.	74992	8S42781	Š. Octavia II 1,6 – 75 kW	POLICIE - STŘÍBRNÁ	384383	2008	10802323	Nadměrná spotřeba motorového oleje. Silně rezivělá karosérie, místy oděrky. Značná koroze nosních částí podvozku. Řízení a brzdy splňují podmínky pro silniční provoz. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný.
18.	75092	8S42841	Š. Octavia II Combi 1,6 – 75 kW	POLICIE - STŘÍBRNÁ	326085	2008	10802346	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku. Řízení běžně opotřebené. Špatný stav spojky, jinak odpovídá stáří vozidla a počtu najetých km. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.
19.	75093	8S42846	Š. Octavia II Combi 1,6 – 75 kW	POLICIE - STŘÍBRNÁ	247465	2008	10802347	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku. Řízení běžně opotřebené, jinak odpovídá stáří vozidla a počtu najetých km. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.
20.	75164	8S42859	Š. Octavia II Combi 1,6 – 75 kW	POLICIE - STŘÍBRNÁ	265001	2008	10802326	Vozidlo je po dopravní nehodě – totální škoda. Interiér hrubě znečištěný po DN, vystřelené airbagy.
21.	75170	8S42912	Š. Octavia II Combi 1,6 – 75 kW	POLICIE - STŘÍBRNÁ	430899	2008	10802332	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku. Řízení běžně opotřebené, jinak odpovídá stáří vozidla a počtu najetých km. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.



22.	75175	8S42856	Š. Octavia II Combi 1,6 – 75 kW	POLICIE - STŘÍBRNÁ	350820	2008	10802337	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koróze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koróze podvozku. Řízení běžné opotřebení, jinak odpovídá stáří vozidla a počtu najetých km. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.
23.	75178	8S42953	Š. Octavia II Combi 1,8 – 118 kW	POLICIE - STŘÍBRNÁ	315840	2008	10802324	ZADŘENÝ MOTOR – oprava nerentabilní, cena opravy cca 120 000,- Kč. Koróze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koróze podvozku. Řízení a brzdy běžné opotřebené. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný.
24.	75221	8S42961	Š. Octavia II 1,6 – 75 kW	POLICIE - STŘÍBRNÁ	340283	2008	10802353	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koróze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koróze podvozku. Řízení běžné opotřebení. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.
25.	75226	8S42974	Š. Octavia II 1,6 – 75 kW	ŠEDÁ METALÍZA	235955	2008	10802357	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koróze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koróze podvozku. Řízení a brzdy vykazují běžné opotřebení odpovídající stáří vozidla a počtu najetých km. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný.
26.	75324	3SU7509	Š. Octavia II 1,8 – 118 kW	POLICIE - STŘÍBRNÁ	436065	2008	10802366	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koróze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koróze podvozku. Řízení a brzdy vykazují běžné opotřebení odpovídající stáří vozidla a počtu najetých km. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný.
27.	75392	8S43074	Š. Octavia II Combi 1,6 – 75 kW	POLICIE - STŘÍBRNÁ	385863	2008	10802382	Motor je opotřebovaný, časté dolévání motorového oleje. Karosérie má zašlý lak, oděrky a korozi spodní části vozidla. Zkorodované nosné části a nápravy vozidla. Řízení a brzdy vykazují běžné opotřebení odpovídající stáří vozidla a počtu najetých km. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný.
28.	75399	8S43102	Š. Octavia II Combi 1,8 – 118 kW	POLICIE - STŘÍBRNÁ	208263	2008	10802374	NUTNÁ VÝMĚNA MOTORU – cena opravy cca 160 000,- Kč – oprava je již nerentabilní. Koróze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koróze podvozku. Řízení a brzdy jsou běžné opotřebené, odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný.
29.	75468	8S43124	Š. Octavia II Combi 1,6 – 75 kW	POLICIE - STŘÍBRNÁ	314402	2008	10802386	Silně opotřebovaný motor, hůře startuje, únik oleje z motoru. Nepravidelný chod motoru. Koróze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koróze podvozku. Řízení běžné opotřebené, odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km. Nutná oprava brzd a tlumičů. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný.

30.	75469	8S43128	Š. Octavia II Combi 1,6 – 75 kW	POLICIE - STŘÍBRNÁ	383030	2008	10802387	Motor nemá kompresy, přídřené válce – NERENTABILNÍ OPRAVA cca 43 000,- Kč. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku. Řízení a brzdy běžné opotřebené, odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný.
31.	76342	8S43423	Š. Octavia II 1,6 – 75 kW	ČERVENÁ	206390	2009	10802438	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje, průnik oleje do spalovacího prostoru. Začínající koroze karosérie, poškrábaný lak. Koroze podvozku. Řízení běžné opotřebení. Brzdy vzhledem k najetým km nelze vyloučit netěsnosti opotřebovaného rozvodu brzdové kapaliny, celkově opotřebovaný brzdový systém vozidla. Chod spojky na hranici životnosti. Ťuknuté přední sklo. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný.
32.	76596	8S43651	Š. Octavia II 1,6 – 75 kW	POLICIE - STŘÍBRNÁ	273682	2009	10802452	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Interiér má poškozené čalounění u sedadla řidiče, místy je znečištěný a poškozený. Koroze podvozku. Řízení funkční – vůle ve skříni řízení. Vzhledem k najetým km nelze vyloučit netěsnosti opotřebovaného rozvodu brzdové kapaliny, celkově opotřebovaný brzdový systém vozidla.
33.	76615	1AD1492	Š. Octavia II 1,6 – 75 kW	POLICIE - STŘÍBRNÁ	385103	2009	10802636	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Závada na přední nápravě – NERENTABILNÍ OPRAVA. Nutná oprava spojky. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný.
34.	76771	8S43854	Š. Octavia II Combi 1,6 – 75 kW	POLICIE - STŘÍBRNÁ	353888	2009	10802456	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku. Řízení a brzdy vykazují běžné opotřebení odpovídající stáří vozidla a počtu najetých km. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný.
35.	76781	8S43905	Š. Octavia II Combi 1,6 – 75 kW	ŠEDÁ PASTELOVÁ METALÍZA	220455	2009	10802470	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku. Řízení a brzdy vykazují běžné opotřebení odpovídající stáří vozidla a počtu najetých km. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný.
36.	76782	8S43908	Š. Octavia II Combi 1,6 – 75 kW	POLICIE - STŘÍBRNÁ	384815	2009	10802472	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku. Řízení a brzdy vykazují běžné opotřebení odpovídající stáří vozidla a počtu najetých km. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný.

37.	76787	8S43927	Š. Octavia II Combi 1,6 – 75 kW	POLICIE - STŘÍBRNÁ	310345	2009	10802477	Časté dolévání motorového oleje, chladičí kapaliny. Převodovka vypadává pátý rychlostí stupeň. Oděrky, škrábance po celém vozidle. Částečná koroze, zjevně u pravých předních dveří. Koroze nosných částí a podvozku. Řízení a brzdy běžně opotřebené, odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný.
38.	76793	8S43967	Š. Octavia II 1,6 – 75 kW	MODRÁ SVĚTLÁ METALÍZA	229135	2009	10802483	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku. Řízení a brzdy vykazují běžné opotřebení odpovídající stáří vozidla a počtu najetých km. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný.
39.	77105	8S65974	Š. Fabia Combi 1,4 – 74 kW	ŠEDÁ METALÍZA	244010	1999	10802546	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Silná koroze karosérie, prahů, blatníků dveří, má vliv na tuhost karoserie. Koroze podvozku. Řízení a brzdy vykazují běžné opotřebení odpovídající stáří vozidla a počtu najetých km. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný.
40.	200995	3SU7162	Citröen C5 Combi 2,2 – 100 kW	ŠEDÁ METALÍZA	208505	2013	10802884	Motor nespustuje (vadné vstřikování), únik oleje – cena opravy cca 25 000,- Kč. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku. Řízení – vůle ve skříni řízení odpovídá stáří vozidla a počtu najetých km. Špatné brzdy. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný.

**Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav**

**kontaktní osoba: Bc. Martin Beneš, tel.: 974 861 957, 606 830 542, e-mail: martin.benes1@pcr.cz**