

NABÍDKA NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU

Položka	B	Název nomenklatury	PHM	Km	Nomenklatura	Cena	VIN	Rok v.	Inv. číslo	Poznámka
1	70343	Mitsubishi Pajero V60 3,5 - 149 kW	Natural 95	255064	081060080009	1 628 560,00	JMBLYV75W4J000451	2003	10802982	odřený přední nárazník, koroze zadních lemů, nefunkční brzdy, závada váhy vzduchu
2	71139	Š. Fabia 1,9 TDi - 74 kW	Nafta	222142	081041012008	467 817,37	TMBCS46Y544043629	2004	10803046	zvýšená spotřeba motorového oleje, celková netěsnost, prosezené sedadlo řidiče, koroze výfuku a brzdového systému
3	71768	Ford Transit 300 M 2,0 D - 73,6 kW	Nafta	137699	081051142009	590 204,00	WF0VXXBDFV4Y01169	2004	10803199	rozsáhlá koroze nosných částí vozidla, motor a převodovka funkční
4	74424	Š. Octavia II 1,8 - 118 kW	Natural 95	156385	081041011074	373 323,56	TMBCK61Z682228933	2008	10803681	dlouhodobě odstaveno, loupe se lak LP blatníku, koroze LP dveří, nelze nastartovat
5	76177	Š. Octavia II 1,8 - 118 kW	Natural 95	311211	081041011074	375 621,71	TMBCK61Z392035799	2009	10804680	koroze PP blatník, loupe se lak kapoty, odřený zadní nárazník
6	76671	Š. Octavia II 1,8 - 118 kW	Natural 95	255156	081041011074	375 621,71	TMBCK61Z1A2058468	2009	10804904	koroze LP blatník + LP dveře + víko kufru, odřený přední a zadní nárazník, promáčklý PP blatník
7	77126	Š. Octavia II Combi 1,6 - 75 kW	Natural 95	238500	081040011519	292 251,15	TMBJA61Z7A8022954	2009	10804927	odřený přední + zadní nárazník, prasklá maska, odřený PZ lem
8	77152	Š. Fabia II Combi 1,4 - 63 kW	Natural 95	118990	081040012125	305 859,15	TMBFC65JXA3122998	2009	10804954	odřený L+P blatník + P nárazník, PZ blatník deformace, propálená sedačka řidiče

9	77170	Š. Octavia II 1,8 - 118 kW	Natural 95	361419	081041011074	374 430,15	TMBCK61Z5A2070929	2009	10804998	kapota poškozená od kamínků, odřený přední a zadní nárazník, víko kufru důlek, vysoká spotřeba motorového oleje
10	77339	Š. Octavia II 1,8 - 118 kW	Natural 95	278431	081041011074	375 620,15	TMBCK61Z0A2071499	2009	10805008	loupe se Z nárazník, odřené PP + PZ dveře, roztržená sedačka řidiče
11	77932	Š. Octavia II 1,6 - 75 kW	Natural 95	205893	081040011005	293 742,15	TMBDA61Z6B2075677	2010	10805106	odřený P + Z nárazník
12	77937	Š. Octavia II 1,6 - 75 kW	Natural 95	252029	081040011005	293 742,15	TMBDA61ZXB2076170	2010	10805111	odřený přední nárazník, nefunkční AKU
13	77955	Š. Fabia II Combi 1,4 - 63 kW	Natural 95	164414	081040012125	308 404,15	TMBJC65J5B3126355	2010	10805128	oděrky karoserie z provozu, prosezená sedačka řidiče, nefunkční AKU
14	78726	Š. Octavia II 1,8 - 118 kW	Natural 95	264443	081041011074	378 752,15	TMBCK61Z7C2009942	2011	10805201	odřený zadní nárazník, deformace víka kufru, celkově opotřeбенý interiér
15	78765	Š. Octavia II 1,8 - 118 kW	Natural 95	192692	081041011074	378 910,40	TMBCK61ZXC2077958	2011	10805238	opotrebovaný interiér, vysoká spotřeba motorového oleje
16	78766	Š. Octavia II 1,8 - 118 kW	Natural 95	207230	081041011074	378 910,40	TMBCK61ZXC2078012	2011	10805239	oděrky z provozu, silně opotřeбенý interiér
17	78792	Hyundai i30 CW 1.4 - 80 kW	Natural 95	204659	081040210000	212 768,00	TMADC81CABJ066126	2011	10805258	odřený lak kapoty a LP dveří, prosezená sedadla
18	78803	Hyundai ix 20 1,4 - 66 kW	Natural 95	145828	081040220006	197 592,00	TMAPT81CABJ024434	2011	10805269	drobné oděrky laku karoserie, vozidlo funkční
19	79240	Š. Octavia III 1,4 - 103kW	Natural 95	189433	081040012206	331 735,00	TMBAC7NE1E0099931	2013	10805425	motor bez výkonu, prasklé přední pružiny, nefunkční AKU
20	79325	Š. Fabia II Combi 1,4 - 63 kW	Natural 95	197064	081040012125	235 846,00	TMBJC65J3E3071716	2013	10805401	odřené LP + LZ dveře, poškozený věnec volantu, roztržená sedačka řidiče
21	79326	Š. Fabia II Combi 1,4 - 63 kW	Natural 95	224110	081040012125	235 846,00	TMBJC65J6E3071757	2013	10805402	roztržená sedačka řidiče, poškrábaná střecha
22	79545	Ford Transit 300S 2,2 CRDi - 92 kW	Nafta	203133	081042140016	643 582,00	WF0SXXBDFSC45421	2013	10805487	porucha motoru, předpokládaná cena opravy 125 000Kč, koroze karoserie

23	79706	Hyundai i30 Combi 1,6 - 88 kW	Natural 95	132752	081040220005	309 955,00	TMAD281BAEJ063700	2014	10805582	porucha motoru, náklady na opravu 73 000 Kč
24	79718	Hyundai i30 Combi 1,6 - 88 kW	Natural 95	153922	081040220005	309 955,00	TMAD281BAEJ063838	2014	10805590	prosezená sedadla, vůle v řízení, oděrky karoserie
25	79729	Hyundai i40 Combi 2,0 - 130 kW	Natural 95	167691	081041270010	409 869,00	KMHLC81DAEU078584	2014	10805546	vysoká spotřeba motorového oleje, převodovka funkční, loupe se lak LZ lemu
26	79744	Hyundai i30 Combi 1,6 CRDi - 81 kW	Nafta	362163	081041270011	357 730,00	TMAD281UAEJ063693	2014	10805526	loupe se lak P nárazník + LP dveře, odřený zadní nárazník, promáčklé PZ dveře, opotřebovaný interiér
27	80584	Š. Octavia II 1,6 - 75 kW	Natural 95	210340	081040011005	316 000,03	TMBDA61Z5A2061848	2009	10807359	slabé tlaky na 3. válci, oprava cca 45 000 Kč
28	202330	VW Transporter 2,0 TDi - 103 kW	Nafta	310635	081103140015	2 465 660,40	WV1ZZZ7HZDH126702	2013	10806078	vadné uložení vstřikovačů - nutná výměna hlavy motoru
29	202975	Š. Superb III 2,0 TDI - 140 kW	Nafta	268469	081041014053	864 190,00	TMBCJ9NP0J7505811	2017	10806250	poškozený HALDEX a porucha automatické převodovky
		Cena celkem:				14 082 498,78				

Policejní prezidium České republiky - ředitelství logistického zabezpečení, automobilní odbor, José Martího 385/11, 162 00 Praha 6 - Veleslavín
kontaktní osoba pro bližší informace popř. sjednání prohlídky: Bc. Jiří Kříž, tel.: 974 804 819, 731 677 946, e-mail: epodatelnapolicie@pcr.cz