

NABÍDKA NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU

	B	RZ	IM	TYP	Barva	RV	Stav km	Popis	
1.	71724	1C32433	10800320	VW LT 35 2,5 TDi/80kW	ŠEDOBÍLÁ	2004	248 604	Motor a příslušenství Karoserie Interiér Podvozek Řízení Brzdy Pneumatiky	únik provozních kapalin nečitelný VIN karoserie, koroze opotřebený nutná výměna tlumičů nutná GO přední nápravy nutná výměna, narezlé potrubí letní 7mm, DOT 11/2023
2.	73560	3B83905	10800388	ŠKODA OCTAVIA COMBI II 1,6/75kW	BÍLÁ	2006	262 494	Motor a příslušenství Karoserie Interiér Podvozek Řízení Brzdy Pneumatiky	nepravidelný chod motoru, vysoká spotřeba oleje, nefunkční spojka značně orezlá, provozní oděrky poškozený užíváním nutná výměna tlumičů nutná výměna spojovacích částí nutná výměna zimní 6mm
3.	78238	3J55754	10800379	RENAULT TRAFIC 2,5 D/107kW	ZELENÁ MET.	2010	138 324	Motor a příslušenství Karoserie Interiér Podvozek Řízení Brzdy Pneumatiky	hlučná převodovka, nepravidelný chod motoru, únik nafty a provozních kapalin orezlá, provozní oděrky poškozený užíváním GO přední a zadní nápravy nutná GO x letní 4mm, DOT 2019
4.	78242	3J55895	10800380	ŠKODA FABIA II 1,4 /63kW	ŠEDÁ MET.	2010	202 422	Motor a příslušenství Karoserie Interiér Podvozek Řízení Brzdy Pneumatiky	nadměrná spotřeba oleje, únik chladicí kapaliny provozní oděrky poškozený užíváním nutná výměna tlumičů a výfukového potrubí x orezlé letní 6mm, DOT 2019

5.	79517	4J14513	10800454	ŠKODA SUPERB II 3,6/191kW 4x4	ČERVENÁ	2013	371 240	Motor a příslušenství	drobný únik oleje
								Karoserie	provozní oděrky, koroze 5. dveří
								Interiér	poškozen, znečištěn
								Podvozek	výměna čepů přední nápravy
								Řízení	x
								Brzdy	orezlé
								Pneumatiky	zimní 7mm, DOT 3/2019
6.	203613	5J67743	10800616	ŠKODA SUPERB III 2,0/206kW 4x4	ČERNÁ	2017	313 040	Motor a příslušenství	x
								Karoserie	provozní oděrky
								Interiér	potrhané sedačky provozem
								Podvozek	x
								Řízení	x
								Brzdy	x
								Pneumatiky	letní 6mm, DOT 5/2021
7.	204443	1AR3409	10800634	ŠKODA SUPERB II 3,6/191kW	ČERNÁ MET.	2008	161 270	Motor a příslušenství	nefunkční automatická převodovka, vadné elektrické části
								Karoserie	provozní oděrky, promáčklé PZ dveře
								Interiér	poškozen, znečištěn
								Podvozek	nutná výměna spojovacích částí, GO přední nápravy
								Řízení	nelze odzkoušet
								Brzdy	nutná výměna, vadná jednotka ABS
								Pneumatiky	minimální hloubka dezénu
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 586 01 Jihlava									
Informace o vozidlech: Tomáš Sedlák, mobil: +420 737 709 793									

kontaktní osoba: paní Pavla Zadražilová, tel.: 974 261 605, 725 868 492, e-mail: pavla.zadrazilova@pcr.cz