

NABÍDKA NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU

Příloha k č. j.: KRPL-92685-4/ČJ-2024-1800AO

PHM: Diesel	Nomenklatura: 081 270 207 002	Barva: Šedobílá	B 70645
Typ: Volkswagen LT 46 (Autobus_minibus třídy B)	Druh: 2.5 TDI - 80 kW	Stav paliva : 1/1	
RZ: 1U3 4574	Obsah válců: 2461 cm3	VIN: WV1ZZZ2DZ4H014400	Počet míst: 17
	Datum první registrace: 2003		TP: UL 637776
Stav tachometru: 121.533 km	Technická kontrola : 07/2024		ORV: UAO 353754
	Plní emisní stupeň „EURO“ 3 - bez poplatku za převod na nového majitele.		

Motor a příslušenství

Motor s převodovkou jsou funkční, motorový prostor zašpiněný a místy se vyskytuje oxidace. Akumulátor má sníženou kapacitou.

Karoserie

Karoserie vozidla je opotřebená a zašpiněná. Vozidlo má zašlý lak. Rozsáhlá koroze celé karoserie, zejména potom levého boku a zadní části vozidla. Celková koroze všech blatníků a obou prahů.

Interiér

Interiér je značně znečištěný a opotřebený provozem. Přední sedadla jsou prosezená a zašpiněná. Zavazadlový prostor je velmi znečištěný a opotřebený. Volant a řadící páka jsou značně ohmatané.

Podvozek

Podvozek se pohledově jeví jako funkční. Optřebení je úměrné počtu najetým kilometrů, stáří vozu a jeho užití. Části podvozku jeví známky koroze.

Řízení

Řízení je provozně opotřebené s ohledem k počtu najetých kilometrů, ale funkční.

Brzdy

Brzdová soustava je funkční. Brzdové kotouče a obložení je pohledově zkorodované.

Pneumatiky

4x zimní pneumatiky zn. MATADOR. Rozměr 195/70 R15C + 2x zimní pneumatiky zn. NEXEN. Rozměr 195/70 R15C. Ojeté - DOT 2014  
4x letní pneumatiky zn. BRIDGESTONE. Rozměr 195/70 R15C + 2x letní pneumatiky zn. CONTINENTAL. Rozměr 195/70 R15C. Ojeté - DOT 2004

Poznámka

K vozidlu jsou 2 klíče. K řízení tohoto vozidla je nutný ŘP sk. D ( autobus )

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Nám. Dr. E. Beneše 584/24, 460 32 Liberec  
kontaktní osoba: paní Marie Krykorková, tel.: 974 461 477, Bc. Jiří Pavlů, tel. 974 461 244, e-mail: krpl.podatelna@pcr.cz. DS vsmhvpv9

