

## NABÍDKA NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU

	B	RZ	Název nomenklatury	Barva	Km	Rok v.	Inv. číslo	Popis/technický stav
1.	61848	AY6831	Ford Transit 130 2,0 - 84 kW	ČERVENÁ TMAVÁ	175970	1996	10800037	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Podvozek je postižen rozsáhlou korozí, která nejen že neumožňuje zvednutí vozidla, ale zároveň nesplňuje kritéria pro získání tech. osvědčení – nutná kompletní rekonstrukce podvozku, včetně výměny několika konstrukčních celků vozidla. Interiér celkově zašlý, vybledlý, místy znečištěný a poškozený opotřebením. Řízení a brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.
2.	61932	AHB8594	VW Transporter 2,5 – 85 kW	ČERVENÁ	403810	1996	10801236	Vozidlo má poruchu motoru – nadměrný únik oleje z bloku motoru. Koroze karoserie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení běžně opotřebené a brzdy odpovídají stáří vozidla. Interiér vozidla celkově zašlý, vybledlý a místy znečištěný.
3.	69717	1A09318	Š. Fabia 1,4 – 44 kW	ZELENÁ SVĚTLÁ	375110	2001	10801650	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Podvozek funkční – odpovídá stáří vozidla. Interiér odpovídá stáří vozidla, místy je zašlý a vybledlý. Řízení je funkční, odpovídá stáří a počtu najetých km. Brzdy vzhledem k najetým km nelze vyloučit netěsnosti opotřebeného rozvodu brzdové kapaliny, celkově opotřebený brzdový systém.
4.	69806	2SI8549	Š. Fabia 1,4 – 55 kW	MODRÁ ZÁKLADNÍ	262217	2002	10802766	Rozsvěcí se kontrolka elektroniky motoru. Mírná koroze, poškrábaný lak od provozu a nácvičku ŠPS. Podvozek vykazuje mírné vůle zavěšení a uložení kol, opotřebeno stářím a provozem. Za jízdy přestává fungovat servořízení – nebezpečné. Interiér je zašlý, opotřebený užíváním, provozem a nácvičkou. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.
5.	69865	1S22795	Š. Fabia 1,4 – 50 kW	MODROZELENÁ	219680	2002	10801719	Lehký únik oleje v motoru. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, lehká vůle řízení, brzdy funkční. Interiér vozidla je celkově zašlý, vybledlý a místy znečištěný.
6.	69898	1S22779	Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	BÍLÁ	231366	2002	10801728	Motor je opotřebený, vykazuje vůle, hůře startuje. Vadná lambda sonda a vadný katalyzátor. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku a vůle na řízení. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.

7.	69899	5S56358	Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	BÍLÁ	208479	2002	10801729	Silně opotřebovaný motor, hůře startuje, únik oleje z motoru, nepravidelný chod motoru. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku a vůle řízení. Interiér vozidla je vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.
8.	70229	1S22816	Š. Fabia 1,4 – 50 kW	ZELENÁ	313240	2002	10801746	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení běžně opotřebované. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.
9.	70230	1S22817	Š. Fabia Combi – 1,4, - 50 kW	ZELENÁ	245573	2002	10801743	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Interiér je místy zašlý a vybledlý. Koroze podvozku, vydržené a korodované kotouče, sjeté segmenty. Vůle ve skříní řízení. Vzhledem k silné korozi blatníků a počínající korozi karosérie, značnému opotřebení a počtu najetých km by byla oprava nerentabilní.
10.	70286	1S22830	Š. Fabia Combi 1,4 - 50 kW	MODROZELENÁ	337490	2003	10801752	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Interiér vozidla je místy zašlý a vybledlý. Koroze podvozku, řízení funkční, brzdy vzhledem k najetým km nelze vyloučit netěsnosti rozvodu brzdové kapaliny. Nutná oprava elektroinstalace - nedobíjí.
11.	70460	1S68914	Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	BÍLÁ	345796	2003	10801769	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení běžně opotřebované. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.
12.	70463	1S68920	Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	BÍLÁ	226650	2003	10801772	Porucha motoru a netěsnost (nutná vždy kontrola hladiny oleje), hůře startuje. Silná koroze karosérie, prahů, blatníků dveří, má vliv na tuhost karosérie. Koroze podvozku, řízení vykazuje vůle. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.
13.	70472	1S68930	Š. Fabia Combi 1,4 - 55 kW	BÍLÁ	288990	2003	10801781	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení funkční – odpovídá stáří vozidla a počtu najetých km. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.
14.	70482	1S68978	Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	BÍLÁ	228824	2003	10801791	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Silná koroze karosérie, prahů, blatníků dveří, má vliv na tuhost karosérie. Koroze podvozku, řízení funkční – odpovídá stáří vozidla a počtu najetých km. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.

15.	70605	1A57264	Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	BÍLÁ	256395	2003	10802781	Silně opotřebovaný motor – studený klepe, hůře startuje, únik oleje z motoru, nepravidelný chod motoru. Silná koroze karosérie, prahů, blatníků dveří, má vliv na tuhost karosérie. Koroze podvozku, řízení běžně opotřebované, závada na brzdové soustavě – slabě brzdí – nesvítí brzdová světla. Interiér vozidla je vybledlý a místy znečištěný.
16.	70907	1S69059	Š. Fabia 1,4 – 55 kW	MODRÁ ZÁKLADNÍ	238241	2003	10801813	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, špatná funkce spojky, vůle řízení a malá účinnost brzd. Interiér vozidla je vybledlý a místy znečištěný.
17.	70964	1S69051	Š. Fabia 1,4 – 55 kW	MODRÁ ZÁKLADNÍ	275867	2003	10801816	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení běžně opotřebované. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.
18.	70997	1S69060	Š. Octavia 1,6 – 75 kW	MODRÁ ZÁKLADNÍ	232364	2003	10801805	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení - vůle ve skříni řízení, odpovídá stáří vozidla a počtu najetých km. Brzdy opotřebované, ale funkční. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný.
19.	71041	2S27694	Š. Octavia 1,6 – 75 kW	MODRÁ ZÁKLADNÍ	207384	2003	10801810	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení - vůle ve skříni řízení, odpovídá stáří vozidla a počtu najetých km. Brzdy opotřebované, ale funkční. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný.
20.	71310	2S81154	Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	BÍLÁ	244555	2004	10801870	Vozidlo má silně opotřebovaný motor – studený klepe, hůře startuje, únik oleje z motoru, nepravidelný chod motoru. Silná koroze karosérie, prahů, blatníků dveří, má vliv na tuhost karosérie. Koroze podvozku, řízení běžně opotřebované. Závada na brzdové soustavě – velmi málo brzdí – nutno užít velkou sílu k zabrždění vozidla. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný.
21.	71314	2S81958	Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	BÍLÁ	259790	2004	10801874	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení a brzdy odpovídají stáří vozidla. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný.
22.	71658	2S93651	Š. Octavia 4x4 1,8 - 110kw	MODRÁ ZÁKLADNÍ	233343	2004	10801881	Vozidlo je nepojízdné, poškozená převodovka/rozvodovka – výtek oleje – oprava cca 50 000,- oprava nerentabilní. Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Celopolep karosérie folií silně poškozen od slunečního záření. Koroze karosérie odpovídá stáří vozidla. Interiér vozidla je zašlý a místy znečištěný. Koroze podvozku a brzdy odpovídají stáří a počtu najetých km.



23.	71846	4S39816	Renault Megane Combi 2,0 – 98,5 kW	MODRÁ	250296	2005	10801942	Vozidlo má silně opotřebovaný motor, hůře startuje, únik oleje z motoru, nepravidelný chod motoru. Vadné lambda sondy a sníženou účinnost katalyzátoru. Silná koroze karosérie, prahů, blatníků dveří, má vliv na tuhost karoserie. Koroze podvozku, řízení běžně opotřebované. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.
24.	72024	4S39820	Š. Fabia 1,4 – 55 kW	ZELENÁ TMAVÁ METLÍZA	161746	2005	10801933	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení běžně opotřebované. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.
25.	72141	4S40275	Š. Fabia Combi 1,4-55 kW	BÍLÁ	288283	2005	10801953	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení běžně opotřebované. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.
26.	72228	4S40325	Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	BÍLÁ	220455	2005	10802004	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení běžně opotřebované. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.
27.	72229	4S40342	Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	BÍLÁ	293911	2005	10802005	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení běžně opotřebované. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.
28.	72230	4S40351	Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	BÍLÁ	199425	2005	10802006	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení běžně opotřebované. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.
29.	72235	4S40287	Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	BÍLÁ	275696	2005	10802011	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Začínající koroze karoserie, poškrábaný a otlučný lak běžným provozem. Koroze podvozku, vůle ve skříni řízení. Vzhledem k najetým km nelze vyloučit netěsnosti opotřebovaného rozvodu brzdové kapaliny, celkově opotřebovaný brzdový systém. Vůle ve skříni řízení. Interiér vozidla je celkově zašlý, vybledlý a místy znečištěný.
30.	72709	4S41653	Š. Octavia 1,9 TDI – 74 kW	MODRÁ ZÁKLADNÍ	229110	2006	10802074	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení běžně opotřebované. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.

31.	72847	4S41679	Š. Octavia 1,9 TDi – 74 kW	BÍLÁ	181521	2006	10802067	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení běžně opotřebené. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.
32.	73117	4S41823	Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	BÍLÁ	302100	2006	10802098	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení běžně opotřebené. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.
33.	73119	4S41835	Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	BÍLÁ	213175	2006	10802100	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení běžně opotřebené. Brzdy odpovídají počtu najetých km a stáří vozidla. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný.
34.	73121	4S41846	Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	BÍLÁ	312381	2006	10802102	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení běžně opotřebené. Brzdy odpovídají stáří vozidla. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný.
35.	73281	4S87219	Š. Octavia 1,6 – 75 kW	BÍLÁ	277170	2006	10802161	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení běžně opotřebené. Vzhledem k najetým km nelze vyloučit netěsnosti opotřebovaného rozvodu brzdové kapaliny, celkově opotřebovaný brzdový systém. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný.
36.	73438	5S55896	Š. Fabia 1,4 – 55 kW	BÍLÁ	227780	2006	10802110	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení běžně opotřebené. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.
37.	73523	5S55940	Š. Octavia II Combi 1,6 – 75 kW	BÍLÁ	329117	2006	10802120	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení běžně opotřebené. Brzdy odpovídají počtu najetých km a stáří vozidla. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný.
38.	73531	2C12749	Š. Octavia II Combi 1,6 – 75 kW	BÍLÁ	329117	2006	10802667	Nutná oprava motoru – cena cca 120 000,- Kč. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, nutná oprava převodovky a spojky – cena cca 50 000,- Kč. Oprava vozidla je nerentabilní – cena opravy by převyšovala obecnou cenu vozidla. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.

39.	73631	5S56023	Š. Octavia II Combi 1,6 – 75 kW	BÍLÁ	326741	2006	10802139	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení běžně opotřebené. Vzhledem k najetým km nelze vyloučit netěsnosti opotřebeného rozvodu brzdové kapaliny, celkově opotřebený brzdový systém vozidla. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.
40.	73632	5S56105	Š. Octavia II Combi 1,6 – 75 kW	BÍLÁ	272934	2006	10802140	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení běžně opotřebené. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.

**Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav**  
**kontaktní osoba: Bc. Martin Beneš, tel.: 974 861 957, e-mail: martin.benes1@pcr.cz**