

NABÍDKA NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU

Č.	"B"	Tovární značka	Obchodní Označení-druh Barva	RZ	VIN	TP	rok v. objem váha	Kategorie Směrnice EHK TK do:	Stav km	Uloženo Doprnvní nehoda
1	72562	VW	Transporter 2.0 bílá	1A58125	WV2ZZZ7HZ6H125691	UI455054	2006 1984 2850	M1 Euro 4 24.8.2024	249.278	PMJ
Policejní vozidlo přestavěné na civilní. Stav vozidla odpovídá stáří ,počtu ujetých km a způsobu využívání vozidla. Závada řídící jednotky motoru, nadměrná spotřeba oleje, únik provozních kapalin. Koroze nosných částí vozidla a výfukového potrubí. Karoserie na mnoha místech zkorodovaná a poškozený lak. Interiér poškozen, odpovídá způsobu využití služebního vozidla a demontáži speciální policejní výbavy. Řízení vykazuje značnou vůli. Brzdy jsou opotřebované a je nutná jejich kontrola. Pneumatiky										
2	TČ	BMW	525 D Combi černá	7AC9751	WBAXB31070C588614	UJ122285	2011 1995 1410	M1 Euro 5 depozit	290.040	PMJ
Vozidlo pocházející z trestné činnosti, dlouhodobě odstavené, nepojízdné.										
3	TČ	Škoda	Octavia III 2.0TDi stříbrná	7C26820	RMBJJ7NE0G0089061	UG696057	2015 1968 1924	M1 Euro 5 depozit	228.753	PMJ
Vozidlo pocházející z trestné činnosti, dlouhodobě odstavené, nepojízdné.										
4	78988	Škoda	Yeti 1.8 4x4 modrozelená	2AV6392	TMBLB75L5D6037177	UF160926	2012 1798 2050	M1 Euro 5 6.10.2024	162.548	PMJ
Stav vozidla odpovídá stáří ,počtu ujetých km a způsobu využívání vozidla. Závada motoru – na výměnu, vyčíslená cena 342 tis.Kč. Karoserie na mnoha místech odřená, poškozený lak. Interiér poškozen, odpovídá způsobu využití služebního vozidla. Brzdy jsou opotřebované a je nutná jejich kontrola popř.oprava.										
5	77016	Škoda	Fabia II 1.4 modrá metal.	1AN1935	TMBAC65J5A3129223	UD700471	2009 1390 1575	M1 Euro 5 11.1.2026	65.348	PMJ
Stav vozidla odpovídá stáří ,počtu ujetých km a způsobu využívání vozidla. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie na mnoha místech odřená, poškozený lak. Interiér poškozen, odpovídá způsobu využití služebního vozidla. Brzdy jsou opotřebované a je nutná jejich kontrola popř.oprava.										
6	79429	Škoda	Fabia II 1.4 Combi-modrá	3AN4296	TMBJC65J6E3073010	UF675634	2013 1390 1590	M1 Euro 4 30.11.2025	86.326	PMJ
Stav vozidla odpovídá stáří ,počtu ujetých km a způsobu využívání vozidla. Motor vykazuje nadměrnou spotřebu oleje. Nefunkční posilovač řízení. Karoserie na mnoha místech odřená, poškozený lak. Interiér poškozen, odpovídá způsobu využití služebního vozidla. Brzdy: závada ABS, opotřebované brzdící kotouče a je nutná jejich kontrola popř.oprava.										
7	73697	VW	Jetta 2.0 šedá tmavá met	6A82693	WVWZZZ1KZ6M644945	UB579529	2006 1984 1910	M1 Euro 4 10.8.2024	182.684	PMJ
Stav vozidla odpovídá stáří ,počtu ujetých km a způsobu využívání vozidla. Motor: hlučný a nadměrná spotřeba oleje. Vadná přední poloosa, závada centrálního zamykání-nelze otevřít zadní dveře. Karoserie: na mnoha místech oděrky laku. Interiér poškozen, odpovídá způsobu využití služebního vozidla. Brzdy: opotřebované a je nutná jejich kontrola popř.oprava.										
8	77023	Škoda	Fabia II 1.4 šedobéžová	1AN2157	TMBAC65J7A3130079	UD701012	2009 1390 1575	M1 Euro 5 5.1.2026	124.440	PMJ
Stav vozidla odpovídá stáří ,počtu ujetých km a způsobu využívání vozidla. Snížená kapacita akumulátoru. Vozidlo nelze nastartovat-závada elektroniky. Karoserie na mnoha místech odřená, poškozený lak. Interiér poškozen, odpovídá způsobu využití služebního vozidla. Brzdy jsou opotřebované a je nutná jejich kontrola popř.oprava.										
9	76938	VW	Caravelle 2.5 TDi-stříbrná	1AB9123	WV2ZZZ7HZ9H106932	UD247605	2009 2461 3000	M1 Euro 4 11.1.2026	267.312	PMJ
Stav vozidla odpovídá stáří ,počtu ujetých km a způsobu využívání vozidla.Vadné turbo a řídící jednotka motoru.Snížená kapacita akumulátoru. Vozidlo je nepojízdné. Karoserie na mnoha místech odřená, poškozený lak. Interiér poškozen, odpovídá způsobu využití služebního vozidla. Brzdy jsou opotřebované a je nutná jejich kontrola popř.oprava.										
10	79194	KTM	250 EXC-F oranžová	5A3086	VBKRFA4029M125558	UD144059	2009 250 330	LC Euro 2 6.6.2028	62.059	PMJ
Motocykl vrácen z výcviku, poškozený motor-nepojízdné.										

11	68522	Avia	A 75 L eskortní bílá	AKA9064	TNAA1L000YA001019 Ekologická likvidace	UG717056	2000 3596 7490	N2 Euro 2	29.035	PMJ
Policejní odstrojené vozidlo, stav odpovídá stáří a způsobu využívání vozidla.										
12	77029	Škoda	Octavia II 1.8 modrá	1AN2571	TMBCK61Z7A2072486	UD703493	2009 1798 1965	M1 Euro 4	256.758	PMJ
Stav vozidla odpovídá stáří ,počtu ujetých km a způsobu využívání vozidla. Snížená kapacita akumulátoru. Vozidlo nelze nastartovat -závada elektroniky. Karoserie na mnoha místech odřená, poškozený lak. Interiér poškozen, odpovídá způsobu využití služebního vozidla. Brzdy jsou opotřebované a je nutná jejich kontrola popř.oprava.										
13	67157	Avia	A 75 L eskortní bílá	AY9741	TNAA1L000XA001705 Ekologická likvidace	UG266126	1999 3596 7490	N2 Euro 2	54.313	PMJ
Policejní odstrojené vozidlo, stav odpovídá stáří a způsobu využívání vozidla.										
14	68521	Avia	A 75 L eskortní bílá	AKA9062	TNAA1L000YA001020 Ekologická likvidace	UG717263	2000 3596 7490	N2 Euro 2	28.047	PMJ
Policejní odstrojené vozidlo, stav odpovídá stáří a způsobu využívání vozidla.										
15	68523	Avia	A 75 L eskortní bílá	AKA9063	TNAA1L000YA001018 Ekologická likvidace	UG717098	2000 3596 7490	N2 Euro 2	41.070	PMJ
Policejní odstrojené vozidlo, stav odpovídá stáří a způsobu využívání vozidla.										
16	78161	Fiat	Scudo 2.0 JTD stříbrná	1AY4195	ZFA27000064288015 Ekologická likvidace	UK359507	2010 1997 2805	M1 Euro 4	220.997	PMJ
Policejní odstrojené vozidlo, stav odpovídá stáří a způsobu využívání vozidla. Vozidlo není provozuschopné a je určeno k ekologické likvidaci.										
17	201331	Škoda	Octavia III 1.4 stříbrná	4AN4136	TMBAC7NEXG0080037	UG703787	2015 1395 1825	M1 Euro 6	238.572	PMJ
Policejní odstrojené vozidlo přestavěné na civilní. Stav vozidla odpovídá stáří ,počtu ujetých km a způsobu využívání vozidla. Závada motoru – na výměnu, vyčíslená cena 450 tis.Kč. Karoserie na mnoha místech odřená, poškozený lak. Interiér poškozen, odpovídá způsobu využití služebního vozidla. Brzdy jsou opotřebované a je nutná jejich kontrola popř.oprava.										

Jedná se o vozidla opotřebovaná provozem, vrácena z výcviku, po DN, dlouhodobě odstavena a nemající platnou technickou prohlídku. Vozidla označena „ekologická likvidace“ jsou vozidla, která nejsou provozuschopná a jsou určena výhradně k ekologické likvidaci a zániku.

Krajské ředitelství policie hl. města Prahy, automobilní odbor, Bartolomějská 7, 110 00 Praha 1.
Kontaktní osoba pro bližší informace o vozidlech: Pavel Kodad, tel: 703 823 782, e-mail: pavel.kodad2@pcr.cz